

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростов-на-Дону «Детский сад № 12
(МБДОУ № 12)

344049, г. Ростов-на-Дону,
пр. Маршала Жукова, № 33а
ИНН/КПП 6168079040 / 616801001
ОГРН 1156196049680
ОГРН 1156196049680

E-mail: mbdou.12@yandex.ru
тел. (863) 210-76-60

Исх. № 39 от 29.04.2021 г.

План выполнения

Предписания № 1-153/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участка) и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1	В трехэтажном здании, утвержденная руководителем организации инструкция, регламентирующая порядок использования лифта, имеющего режим работы «транспортирование пожарных подразделений» не вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта. Кроме этого, в лифтовых холлах, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения, отсутствуют соответствующие средства индивидуальной защиты и связь с помещением пожарного поста, а так же не размещены знаки пожарной безопасности, обозначающие направление	п.47 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 47	01.04.2022	

	к такой зоне.			
2	В трехэтажном здании, в нарушение п.6.1 ГОСТ Р 53296-2009, п.5.7.1 ГОСТ Р 52382-2010, кабина лифта для пожарных не оборудована средствами для подключения к системе двухсторонней переговорной связи и обеспечения связи в режиме «Перевозка пожарных подразделений» (фаза 2) между диспетчерским пунктом или центральным пунктом управления системы противопожарной защиты (ЦПУ СПЗ), и кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
3	В трехэтажном здании, в нарушение п.5.1.1 ГОСТ Р 53296-2009, п.Б.1 и п.Б.2 приложения Б ГОСТ Р 52382-2010 в лифтовом холле на основном посадочном этаже, где осуществляется вход пожарных в кабину лифта; не предусмотрена ниша или шкаф, с переносной лестницей. Ниша или шкаф быть оснащены дверью, которая закрывается (отпирается) ключом, предназначенным для перевода лифта в режим «Перевозка пожарных подразделений». Размеры переносной лестницы должны позволять осуществить следующие действия: перед переводом лифта в режим "Перевозка пожарных подразделений" пожарные должны достать эту лестницу и внести в кабину лифта: - с помощью указанной лестницы в аварийной ситуации пожарные могут подняться к люку в крыше кабины и открыв люк, выйти на эту крышу; - с крыши	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	

	кабины с помощью указанной лестницы подняться к замку двери шахты и вручную открыть её; - открыв дверь шахты, пожарные могут покинуть шахту, воспользовавшись указанной лестницей.			
4	В трехэтажном здании на втором этаже, лифтовой холл грузового лифта, не отделён с северной стороны здания от коридора противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
5	В трехэтажном здании, в нарушение п.4.8 СП 3.13130.2009, в связи с заменой обычных дверей на противопожарные двери, мощность речевых пожарных оповещателей, либо их количество не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
6	В актовом зале возле эвакуационного выхода размещено изделие в виде занавеса.	П.16 пп. ж. п.27 пп.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 147	01.04.2022	
7	В трехэтажном здании в групповых ячейках № 1 и № 2 в нарушении п.4.3.5 СП 1.13130.2020, в полу на путях эвакуации перед эвакуационным выходом образовавшаяся разность высот менее 0,45 м. не оборудована пандусом с уклоном не более 1:6	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
8	В трехэтажном здании не обеспечено категорирование по пожарной безопасности ряда помещений,	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2022	

	эксплуатирующихся под складское назначение, в том числе не определён класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». С наружной стороны входных дверей указанных помещений, на видном месте отсутствуют соответствующие обозначения их категорий (за исключением помещений категории Д) и класс зон.	Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479		
--	---	---	--	--

Заведующий МБДОУ № 12



Л.Ю. Игнатова