

МЧС РОССИИ

Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ростову-на-Дону

Предписание № 8-3/1/1 от 29.03.2018 г. об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области

№ №	Наименование образовательной организации (СОШ, ДОУ, ДОП)	Учреждение включено в программу по исполнению предписаний Госпожнадзора на 2019 год (да, нет)	Наличие предписания Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону	Содержание пунктов предписания	Мероприятия по выполнению пунктов предписания с указанием даты исполнения	Невыполненные мероприятия (указать причину, планируемую дату исполнения)
1	МБДОУ №12	Да	Предписание № 8-3/1/1 от 29.03.2018 г.	На объекте защиты противопожарная дверь с восточной стороны здания, ведущая на кровлю здания, не имеет устройства для самозакрывания.(ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Установка устройства самозакрывания 28.02.2020	
2				На объекте защиты противопожарная дверь с западной стороны здания,	Установка устройства самозакрывания	

				ведущая на кровлю здания, не имеет устройства для самозакрывания.(ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	28.02.2020	
3				На объекте защиты в нарушение п.6.7.12 СП 2.13130.2012 и п.4.2.7. СП 1.13130.2009, коридор 3-го этажа, соединяющий западную лестничную клетку, не разделен противопожарной дверью 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленного на 2-х створках требуемых дверей.(ст.51 ч.4, ст88 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Установка дверей 3-го типа 28.02.2020.	
4				На объекте защиты, в нарушение п.6.7.12 СП 2.13130 и п.4.2.7. СП 1.13130.2009, коридор 3-го этажа, соединяющий восточную лестничную клетку, не разделен противопожарной дверью 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленного на двух створках требуемых дверей.(ст.51 ч.4, ст.88 ч.8	Установка дверей 3-го типа 28.02.2020.	

				Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")		
5				На объекте защиты, на 3-м этаже противопожарная дверь группы №6, вход в которую осуществляется с западной стороны здания, не имеет устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.(ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Установка устройства самозакрывания на 2-ю створку требуемых дверей 28.02.2020	
6				На объекте защиты, на 3-м этаже противопожарная дверь в служебном помещении не имеет устройства для самозакрывания.(ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-Ф-8 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания . 28.02.2020	
7				На объекте защиты противопожарная дверь, установленная в коридоре 3- этажа, возле кабинета "Природа" не обеспечивает требуемое значение огнестойкости выраженное в механических дефектах состояния полотна; в	Замена коробки дверного проёма 28.02.2020	

				неисправности устройства самозакрывания полотна.(ст.88 ч.3 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").		
8				На объекте защиты на 3-м этаже противопожарная дверь в помещении гладильной не имеет устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
9				На объекте защиты на 3-м этаже противопожарная дверь в помещении прачечной не имеет устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства самозакрывания. 28.02.2020	
10				На объекте защиты противопожарная дверь в помещении сушки дежды группы №7 не имеет устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	

				требованиях пожарной безопасности").		
11				На объекте защиты на 3-м этаже противопожарная дверь в помещении сушики белья не имеет устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
12				На объекте защиты на 3-м этаже дверь в помещении кладовой кастелянши не имеет устройства самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент противопожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020.	
13				На объекте защиты противопожарная дверь, установленная в коридоре 3- этажа, возле кабинета заместителя заведующего по АХЧ не обеспечивает требуемое значение огнестойкости выраженное в механических дефектах состояния полотна; В неисправности устройства самозакрывания полотна (ст.88 ч.3 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Замена коробки дверного проёма 28.02.2020	

14				<p>На объекте защиты на 3-м этаже противопожарная дверь, установленная возле кабинета заместителя заведующего по АХЧ, не имеет устройства самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.(ст.88 ч.8 Федеральный закон от22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</p>	<p>Установка устройства для самозакрывания на 2-ю створку требуемых дверей. 28.02.2020</p>	
15				<p>На объекте защиты на 3-м этаже противопожарная дверь, установленная возле кабинета делопроизводителя, не обеспечивает требуемое значение предела огнестойкости выраженное в неисправности самозакрывания полотен.(ст.88 ч.8 Федеральный закон от22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</p>	<p>Устранить неисправность самозакрывания полотен. 28.02.2020</p>	
16				<p>На объекте защиты на 3-м этаже противопожарная дверь в помещении костюмерной не имеет устройства самозакрывания (ст.88 ч.8 закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях</p>	<p>Установка устройства самозакрывания 28.02.2020</p>	

				пожарной безопасности").		
17				На объекте защиты на 3-м этаже в помещении кладовой хозяйственного инвентаря не имеет устройства самозакрывания (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
18				На объекте защиты на 3-м этаже в актовом зале установленный огнетушитель находится в неисправном состоянии. В соответствии с показанием манометра, отсутствует требуемое давление.(п.478 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	Замена огнетушителя 28.02.2020.	
19				На объекте защиты, в нарушении п.6.7.12 СП 2.131330.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 2-го этажа, соединяющий западную лестничную клетку, не разделен противопожарной дверью 3-го типа с устройством для самозакрывания,	Установка дверей 3-го типа 28.02.2020.	

				установленных на 2-х створках требуемых дверей. (ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности").		
20				На объекте защиты, в нарушении п.6.7.12 СП 2.131330.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 2-го этажа, соединяющий восточную лестничную клетку, не разделен противопожарной дверью 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленных на 2-х створках требуемых дверей. (ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности").	Установка дверей 3-го типа 28.02.2020.	
21				На объекте защиты на 2-м этаже противопожарная дверь в помещении сушки одежды группы №5 не имеет устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания . 28.02.2020.	
22				На объекте защиты на 2-м этаже противопожарная дверь в служебном	Установка устройства для самозакрывания.	

				помещении не имеет устройства для самозакрывания.(ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	28.02.2020	
23				На объекте защиты противопожарная дверь, установленная на 2-м этаже, перед лифтовым тамбуром, не обеспечивает требуемое значение предела огнестойкости, выраженное в неисправности устройства самозакрывания полотна.(ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности")	Установка дверей 3-го типа 28.02.2020.	
24				На объекте защиты на 2-м этаже противопожарная дверь в помещении сушки одежды группы №4 не имеет устройства для самозакрывания .(ст.88 ч. 8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о пожарной безопасности").	Установка устройства самозакрывания. 28.02.2020	
25				На объекте защиты противопожарная дверь, установленная в коридоре 2-го этажа, возле группы №4, не обеспечивает требуемое значение	Устранить механические дефекты полотна 28.02.2020.	

				предела огнестойкости, выраженное в механических дефектах состояния полотна;-В неисправности устройства самозакрывания полотна.(ст.88 ч.3 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о пожарной безопасности"),		
26				На объекте защиты на 2-м этаже противопожарная дверь в помещении архива не имеет устройства для самозакрывания.(ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
27				На объекте защиты противопожарная дверь, установленная в коридоре 2-го этажа, возле кабинета заведующего, не обеспечивает требуемое значение огнестойкости, выраженное в механических дефектах состояния полотна ;-В неисправности устройства для самозакрывания (ст.88 ч.3 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Устранение механических дефектов. 28.02.2020	
28				На объекте защиты	Замена устройства	

				противопожарная дверь, установленная в коридоре 2-го этажа возле кабинета заведующего, не имеет устройство для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. (ст. 51 ч.4. ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 гда №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	для самозакрывания. 28.02.2020	
29				На объекте защиты на 2-м этаже противопожарная дверь в помещении инвентаря спортивного зала не имеет устройства для самозакрывания.(ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
30				На объекте защиты, в нарушение п.6.7.12 СП 2.13130.2012 и п.4.2.7. СП 1.13130.2009, коридор 1-го этажа, соединяющий западную лестничную клетку, не разделен противопожарной дверью 3-типа с устройством для самозакрывания, установленного на 2-х створках требуемых дверей. (ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ	Установка дверей 3-го типа 28.02.2020.	

				"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").		
31				На объекте защиты, в нарушение п.6.7.12 СП 2.13130.2012 и п.4.2.7. СП 1.13130.2009, коридор 1-го этажа, соединяющий восточную лестничную клетку, не разделен противопожарной дверью 3-типа с устройством для самозакрывания, установленного на 2-х створках требуемых дверей.(ст.51 ч.4, ст88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о пожарной безопасности"),	Установка дверей 3-го типа 28.02.2020.	
32				На объекте защиты, в нарушение п.5.3 СП 3.13130.2009, световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом с 1 этажа здания группы №2, ведущим непосредственно наружу. (ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка светового оповещателя "Выход". 28.02.2020.	

33				<p>На объекте защиты, в нарушение п.5.3 СП 3.131330, световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом с 1 этажа здания группы №1, ведущим непосредственно наружу.(ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</p>	<p>Установка светового оповещателя "Выход". 28.02.2020.</p>	
34				<p>На объекте защиты, в нарушение п.5.3 СП 3.131330, световой оповещатель "Выход" не установлен над эвакуационным выходом из бассейна на 1-м этаже здания (западная сторона здания), ведущий в безопасную зону .(ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ"Технический регламент пожарной безопасности").</p>	<p>Установка светового оповещателя "Выход". 28.02.2020</p>	
35				<p>На объекте защиты на 1-м. этаже дверь в помещении инвентарной бассейна не имеет устройство для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</p>	<p>Установка устройства для самозакрывания 28.02.2020</p>	
36				<p>На объекте защиты на 1-м.</p>	<p>Установка</p>	

				этаже противопожарная дверь в помещении бассейна не имеет устройство для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
37				На объекте защиты на 1-м этаже две противопожарные двери в помещении пищеблока не имеют устройства для самозакрывания.(ст.88 ч.8 Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020.	
38				На объекте защиты на 1-м этаже противопожарная дверь в инвентаной пищеблока не имеет устройства для самозакрывания. (ст.88 п.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
39				На объекте защиты противопожарная дверь в помещении кладовой сыпучих продуктов пищеблока не имеет устройства для самозакрывания. (ст.88 п.8	Установка устройства для самозакрывания 28.02.2020.	

				Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").		
40				На объекте защиты противопожарная дверь в помещении цеха овощных продуктов пищеблока не имеет устройства для самозакрывания. (ст.88 п.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания 28.02.2020.	
41				На объекте защиты на 1-м этаже противопожарная дверь в помещении кладовой овощных продуктов не имеет устройства для самозакрывания. (ст.88 п.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
42				На объекте защиты на 1-м этаже противопожарная дверь в помещении кладовой медицинского кабинета не имеет устройства для самозакрывания. (ст.88 п.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Установка устройства для самозакрывания 28.02.2020.	

			безопасности"		
43			На объекте защиты в подвальном этаже противопожарная дверь в помещении воздухозаборной шахты не имеет устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020.	
44			На объекте защиты в подвальном этаже противопожарная дверь в помещении для отработанных ламп не имеет устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания 28.02.2020.	
45			На объекте защиты в подвальном этаже противопожарная дверь в помещении садового инвентаря не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020.	
46			На объекте защиты в подвальном этаже		

				противопожарная двери в помещении отработанных ламп не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").		
47, 48, 49, 50				На объекте защиты горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов системы пожарной сигнализации в здании не имеют защиту от распространения огня	Установка защиты от распространения огня. 28.02.2020.	
51				На объекте защиты подъем личного состава на лифте с помощью системы "лифт для пожарных", на этажи здания невозможен в связи с отсутствием в здании (у дежурного персонала) пускового механизма (специального ключа)	Приобретение ключа 28.02.2020	